

2016年1月20日  
京王バス小金井株式会社

### 弊社路線バスの事故について（お詫び）

京王バス小金井株式会社（本社：東京都府中市 代表取締役：奥田泰大）では、2016年1月7日（木）午後3時45分、小金井営業所より回送でJR武蔵小金井駅南口に向かい走行中、下記の事故を発生させました。

近隣の方々をはじめ、多くの皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。事故原因の究明と再発防止に努めて参ります。

### 記

- 1．発生日時： 2016年1月7日（木）午後3時45分
- 2．当該路線： 回送
- 3．状況： 弊社小金井営業所（東京都小金井市本町 5-3-31）所属の路線バスが営業所を出庫して武蔵小金井駅南口に向けて回送運行中、小金井消防署を過ぎた付近（小金井市前原町3-36先路上）で乗務員が意識喪失の状態になりました。  
その結果、当該路線バスが歩道に乗り上げ、フェンス・信号機・ガードレール等に接触後、進行方向左側民家に衝突・停車しました。
- 4．当該乗務員：
  - ・49歳、男性、乗務員歴は23年6カ月です
  - ・当日運行前の点呼で健康状況をはじめ、異常はございませんでした
  - ・年2回の健康診断でも異常はございません
  - ・事故後、乗務員は救急搬送されました
  - ・現時点、意識障害等の既往症およびその懸念があったという情報は入手しておりません（なお、当該乗務員以外の救急搬送者はございません）
- 5．今後の対応： 医療機関での検査結果、警察ならびに事業用自動車事故調査委員会による事故原因特定の調査結果にもとづき、今回の事故がなぜ起こったかを解析し、再発防止策を講じてまいります。